

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Anexar ficha técnica del seccionador tripolar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Indicar el área que se tiene disponible para la ubicación del seccionador

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indicar longitud de las barras de cobre (o presentar plano)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Indicar ficha técnica de aisladores portabarra

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar cantidad de aisladores necesarios

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

¿Indicar el calibre y la distancia de los conductores a suministrar?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Existe el canalizado para estos conductores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar dimensiones y Metrado de bandeja

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara la consulta indicando que, en el punto "7. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR", señala que se deberá realizar visitas técnicas al lugar de trabajo. Esta visita le permitirá al contratista establecer con mayor precisión la cantidad de equipos, materiales, y/o suministros que requiere y los costos que estos involucran. Asimismo, deberá conocer en detalle las condiciones del lugar (ambiente, locación donde se realizará el servicio) por lo que no podrá solicitar reconocimiento de mayores precios por desconocimiento del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INTERCONEXION DE TRANSFORMADOR DEL ALMACEN CENTRAL

Ruc/código :	20603026277	Fecha de envío :	27/08/2024
Nombre o Razón social :	WESLER S.A.C.	Hora de envío :	22:24:29

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Solicitamos considerar dentro de la capacitación del personal clave, el nombre del curso: "INSTALACIONES ELÉCTRICAS".

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** A **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El área usuaria aclara la consulta indicando que, no considera la capacitación del personal clave, el nombre del curso INSTALACIONES ELECTRICAS. Según la naturaleza del servicio se ha determinado considerarse las capacitaciones descritas en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null