

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fielatura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar si se puede suministrar el equipo con voltaje de control de 48V

Las especificaciones solicitadas para el equipo en el punto 2.1 tales como Velocidad, peso del equipo, dimensiones de la carcasa, norma de fabricación, entre otros, estan orientados a una determinada marca, por lo que no podriamos cotizar un equipo en la marca que fabricamos, lo cual va en contra de lo indicado en la Ley de contrataciones del estado para una competencia justa. Por este motivo solicitamos nos indiquen si podemos ofrecer un equipo en la marca que fabricamos con las características mas parecidas a las solicitadas en este punto.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.1.1 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1.1. se debe considerar la tensión de 24V. En cuanto a velocidad, peso del equipo, dimensiones de la carcasa, norma de fabricación, entre otros, no están orientados a una sola marca; esto esta descrito a detalle en el numeral: 2.1.1.2,1,1 Suministro de un (1) polipasto de cadena 1Tn (Velocidad de elevación sencilla: desde 4.87 metros por minuto [m/min], Velocidad de elevación doble: desde 1.61 metros por minuto [m/min]). El equipo que proponen en su oferta deberá de cumplir con los términos de referencia estipulado en el capítulo III del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se debe indicar la capacidad de carga del carro de traslacion. Solo indica desde 1 tonelada lo cual podria ser 1, 2, 5, 10 ton. Especificar para ofrecer lo que se necesita

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.1.1. lo mínimo requerido es de 1 tonelada, teniendo en cuenta esto, el postor tiene la libertad de proponer la capacidad más conveniente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para poder cotizar los testers, estos deberán ser diseñados de acuerdo a las características de la viga del puente para que sean compatibles, por lo que es necesario contar con los planos estructurales de la viga. Sin esta información, no sería posible cotizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Los planos están estipulados en el Anexo N°1 de los términos de referencia.
Según lo señalado en las bases en el numeral N°5 . Otras consideraciones de los Términos de Referencia:
-Los participantes registrados podrán facultativamente visitar la planta de la Casa Nacional de la Moneda (CNM) situado en Jirón Junín 791 Cercado de Lima para el reconocimiento físico de los equipos preexistentes e instalaciones de la CNM, de lunes a viernes en el horario de 9 am a 3 pm. Para ello, el participante deberá coordinar con el departamento de Producción de la CNM al correo Jorge.lozano@bcrp.gob.pe o al 01 6132000 anexo 25881. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se necesita una fotografía de la zona de la grua para poder dimensionar el montaje

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.3.4 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Según lo señalado en las bases en el numeral N°5 . Otras consideraciones de los Términos de Referencia:

-Los participantes registrados podrán facultativamente visitar la planta de la Casa Nacional de la Moneda (CNM) situado en Jirón Junín 791 Cercado de Lima para el reconocimiento físico de los equipos preexistentes e instalaciones de la CNM, de lunes a viernes en el horario de 9 am a 3 pm. Para ello, el participante deberá coordinar con el departamento de Producción de la CNM al correo Jorge.lozano@bcrp.gob.pe o al 01 6132000 anexo 25881. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para dimensionar el sistema de electrificación, es necesario conocer las condiciones del area: (humedad, polución, gases quimicos, uso interior o exterior), asi como la longitud del recorrido de los movimientos de puente y trolley. Se necesitara una fotografia de la zona donde se encuentran los soportes de los sistemas de electrificación, ya que existen diferentes modelos de soporte.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Según lo señalado en las bases en el numeral N°5 . Otras consideraciones de los Términos de Referencia:
-Los participantes registrados podrán facultativamente visitar la planta de la Casa Nacional de la Moneda (CNM) situado en Jirón Junín 791 Cercado de Lima para el reconocimiento físico de los equipos preexistentes e instalaciones de la CNM, de lunes a viernes en el horario de 9 am a 3 pm. Para ello, el participante deberá coordinar con el departamento de Producción de la CNM al correo Jorge.lozano@bcrp.gob.pe o al 01 6132000 anexo 25881. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fielatura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

No se entiende a que se refieren con la cadena de sujeción de botonera. Favor explicar en detalle.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.5.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.5.1. se está solicitando una cadena de sujeción de botonera con el propósito de brindar una seguridad extra a esfuerzos de tracción de la misma botonera cuando se producen movimientos de traslado de todo el sistema de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tecele eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

No se entiende la ubicación de la circulina, si pudieran indicarlo en un layout o diagrama.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.5.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado en el numeral 2.5.2. se debe instalar la circulina en un punto visible del puente grúa, para mas detalle se invita al postor a nuestras instalaciones de la CNM y realice el levantamiento de información.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y tacle eléctrico del área de fieltura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Indicar si esto se refiere al equipo YJL indicado en el punto 1. De ser así, para poder cotizar los repuestos adecuados, se requiere que puedan enviar una foto de la placa del equipo donde se aprecie el modelo completo y numero de serie del equipo. Tambien se requiere los datos del trolley y testers, ya que es necesario para poder identificar el modelo de los componentes e identificar sus repuestos internos.

Se solicita tambien evaluacion de desgaste de la estructura de las vigas. Esto es un trabajo mayor que requiere subcontratar una empresa especializada en analisis estructural. Indicar si es factible la subcontratación.

Asimismo, este punto indica inspeccion de via de rodadura. Este será una inspección visual? o requieren un analisis topográfico? de ser el segundo caso se necesita puedan brindar las dimensiones del riel.

Para cotizar los demas puntos del item 2.6 es necesario fotos de los componentes.

¿Se puede realizar una visita?

¿En caso las respuestas a estas consultas no sean las suficientes para cotizar, de que manera se puede seguir haciendo consultas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Según lo señalado en las bases en el numeral N°5 . Otras consideraciones de los Términos de Referencia:
-Los participantes registrados podrán facultativamente visitar la planta de la Casa Nacional de la Moneda (CNM) situado en Jirón Junín 791 Cercado de Lima para el reconocimiento físico de los equipos preexistentes e instalaciones de la CNM, de lunes a viernes en el horario de 9 am a 3 pm. Para ello, el participante deberá coordinar con el departamento de Producción de la CNM al correo Jorge.lopez@bcpr.gob.pe o al 01 6132000 anexo 25881. "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio de mantenimiento y repotenciación del puente grúa y teche eléctrico del área de fletadura

Ruc/código :	20520571320	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	KONECRANES PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - KONECRANES PERU S.R.L.	Hora de envío :	22:41:31

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Indicar si el precio incluye el IGV

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.g **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El precio del postor si debe incluir el IGV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null