

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA PARA LA OBRA. " MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAUQUISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO

Ruc/código : 20492993973

Nombre o Razón social : INTEGRITY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 24/04/2024

Hora de envío : 21:13:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Documentos para la admisión de la oferta: Se indica en el literal e) que se deben sustentar todas las características técnicas del Equipo mediante la presentación de fichas técnicas y/o catálogos, y que además éstas deberán estar colgadas en la página Web del fabricante para libre descarga y acceso público.

CONSULTA: Se solicita permitir que además de las Fichas Técnicas y/o Catálogos, se pueda presentar una Carta del Fabricante confirmando el cumplimiento de l Especificaciones Técnicas mínimas requeridas, ya que algunas de ellas podrían no aparecer en dicha literatura que es propia del Fabricante y no se puede modificar para un determinado Proceso.

Confirmar además que exigir que esta información esté en la página Web del Fabricante para su libre descarga y acceso, solo será un requisito opcional, ya que la página Web la desarrolla el propio Fabricante según su criterio y no por una necesidad puntual de algún Proceso.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2 **Literal:** 2.2.1.1. **Página:** 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge.

Se precisa que, para la admisión de la oferta se deberá presentar únicamente las características técnicas solicitadas en el literal e), que son las más relevantes del equipo, y que normalmente están en las fichas técnicas y más aún en catálogos, las mismas que son generales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA PARA LA OBRA. " MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Documentos para la admisión de la oferta:

Se indica en PARÁMETROS DE SALIDA del Equipo UPS, que la tensión de salida será 3x220Vac.

CONSULTA: El estándar en UPS para protección de Equipos de cómputo en UPS de 20kVA o más es con un Voltaje de Salida 380-+N Vac Trifásico. Se solicita confirmar que este voltaje se podrá entregar utilizando un Transformador de Aislamiento a la salida que convierta los 380+N Vac del UPS, al voltaje de trabajo del Usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

La tensión de salida es de 3x220Vac, sin equipos adicionales. como indica en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA PARA LA OBRA. " MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Documentos de admisión de a oferta: Se indica en PARÁMETROS DE SALIDA del Equipo UPS, que la tensión de salida será 3x220Vac.

CONSULTA: El estándar en UPS para protección de Equipos de cómputo en UPS de 20kVA o más es con un Voltaje de Salida 380-+N Vac Trifásico. Se solicita confirmar que este voltaje se podrá entregar utilizando un Transformador de Aislamiento a la salida que convierta los 380+N Vac del UPS, al voltaje de trabajo del Usuario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1.1. Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge La tensión de salida es de 3x220Vac, sin equipos adicionales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA PARA LA OBRA. " MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAUQUISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:27

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Acondicionamiento montaje e instalación:"Se indican los requerimientos a tomar en cuenta para la instalación eléctrica del Equipo UPS, considerando el cableado desde/hacia y entre el Tablero Bypass, Transformador de Aislamiento, y Tablero General estabilizado.
CONSULTA: Confirmar que los Materiales aquí indicados, son Equipos existentes y que se encuentran operativos, y que la labor será reemplazar un UPS existente por el Equipo UPS nuevo requerido en este Proceso.
Brindar las características de Voltaje del Transformador de Aislamiento existente para validar el voltaje de trabajo del Equipo UPS a ofrecer.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.1 **Literal:** 6.1.3 **Página:** 27
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.
Se trata de equipos existentes, y se reemplazará el UPS existente por el nuevo, además se colocará un tablero bypass y el cableado correspondiente, que tambien es parte del presente proceso. Los demás equipos estan en funcionamiento.

Las características de voltaje del equipo que entregara energia al UPS (estabilizador de estado solido) es de 3x220V

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE ADQUISICION DE ACUMULADOR DE ENERGIA PARA LA OBRA. " MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAUQUISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO

Ruc/código :	20492993973	Fecha de envío :	24/04/2024
Nombre o Razón social :	INTEGRITY PERU S.A.C.	Hora de envío :	21:13:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indican los requerimientos a tomar en cuenta para la instalación eléctrica del Equipo UPS.

CONSULTA: Se solicita brindar un Diagrama simple con las dimensiones de la Habitación donde se instalará el Equipo UPS y la ubicación de los Materiales existentes en dicho ambiente, para validar las dimensiones del Equipo UPS, Banco de Baterías, y Accesorios necesarios para su instalación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: 6.1.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge.

Se adjuntará diagrama del ambiente donde se instalará el UPS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta diagrama de distribución del ambiente donde se instalara el UPS y su tablero bypass