

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL HOSPITAL BASE II MOQUEGUA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600368452                            | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C. | Hora de envío :  | 13:09:24   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos adjuntar especificaciones tecnicas de las actividades a realizar para poder tener un mayor conocimiento sobre el proceso a realizar en cada partida.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.:  
Se adjuntará las especificaciones técnicas correspondiente al servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL HOSPITAL BASE II MOQUEGUA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600368452                            | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C. | Hora de envío :  | 13:09:24   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita adjuntar planos de los ambientes a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.:  
Se adjuntará el respectivo plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL HOSPITAL BASE II MOQUEGUA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600368452                            | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C. | Hora de envío :  | 13:09:24   |

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos puedan adjuntar fotos del estado actual de las areas a intervenir para tener un mejor panorama.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.2      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara al postor VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.:  
Se adjuntará fotos de sustento correspondiente al requerimiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL HOSPITAL BASE II MOQUEGUA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20600368452                            | Fecha de envío : | 28/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C. | Hora de envío :  | 13:09:24   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita aclarar las siguientes dudas:

1. A que altura del nivel del piso se encuentra la losa
2. Que sistema de impermeabilizacion se esta considerando.
3. La sona a intervenir cuenta con gradas de acceso
4. La entidad proporcionara puntos de luz y agua en caso ser requeridos.
5. La entidad proporcionara un area designada para almacen.
6. Se contara con acceso a los SS.HH. o se debe considerar el alquiler de baños químicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor VORTICE CONSTRUCTORA CONSULTORA S.A.C.: 1. ¿A que altura del nivel del piso se encuentra la losa?

-El hospital cuenta con dos alturas diferentes en los techos que son como sigue:

H: 2.98 m

H: 3.98 m

2. ¿Qué sistema de impermeabilización se está considerando??

-Pintura impermeabilizante

3. ¿la zona a intervenir cuenta con gradas de acceso?

-Cuenta con gradas y escaleras fijas para el acceso a los techos

4. ¿La entidad proporcionara puntos de luz y agua en caso ser requeridos?

-La entidad entregará los puntos de luz y el contratista se encargará de llevar a su punto de trabajo, así mismo se entregará punto de agua en el techo

5. ¿La entidad proporcionara un área designada para almacén?

-EsSalud proporcionara un área para almacén de materiales

6. ¿Se contará con acceso a los SS.HH. o se debe considerar el alquiler de baños químicos?

-Tendrán acceso a los servicios higiénicos públicos del hospital.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-ESSALUD/RAMOQ-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL HOSPITAL BASE II MOQUEGUA DE LA RED ASISTENCIAL MOQUEGUA

|                         |                              |                  |            |
|-------------------------|------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 10292302296                  | Fecha de envío : | 29/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | SARDON PARIENTE FREDY EMILIO | Hora de envío :  | 17:33:17   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

No se encontrado especificaciones técnicas del servicio de impermeabilizante del techo de concreto, sírvase adjuntar

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.3      Literal: procedimie      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al postor SARDON PARIENTE FREDY EMILIO  
Se adjuntará el respectivo plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null