

“Servicio de elaboración de expediente técnico de adecuación al D.S. N° 017-2013-EM del tanque de almacenamiento 332-T-101 de la Refinería Iquitos”

Adjudicación Selectiva N° SEL-0018-2024-OPS/PETROPERÚ

Contenido de la propuesta técnica

**ACONCAGUA INGENIERÍA
S.A.C**

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS PARA EVALUACIÓN DEL PROCESO.

Numeral 2.1 de las Condiciones Técnicas:

2.1.1. Experiencia del Postor.

El Postor deberá acreditar experiencia por un monto mínimo acumulado de S/ 200,000.00 (doscientos mil con 00/100 Soles) en servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos, con un máximo de diez (10) servicios desarrollados en los últimos diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas.

La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:

- ✓ Copia de los contratos suscritos y la respectiva conformidad (Acta de Conformidad) de culminación de la prestación de cada uno de los Servicios, donde se especifique claramente el periodo de ejecución y el monto ejecutado; en caso algún contrato culminado que no cuente con la respectiva conformidad de culminación, no se considerará válido y/o
- ✓ Copia simple de facturas y/u otros comprobantes de pago debidamente cancelados.

**NO CUMPLE
(folios: 14 - 136)**

2.1.2. Cumplimiento Gestión CASS

El Postor deberá presentar el Informe de la Última Auditoría realizada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (presentación del informe de auditoría oficial) de acuerdo con el Art. 43 de la Ley 29783.

**CUMPLE
(folios: 185 - 233)**

RESULTADO

NO CUMPLE

EXPERIENCIA DEL POSTOR

ACONCAGUA INGENIERÍA S.A.C

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles	Número de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			(Incl. IGV)						
1	Implementar un proceso de RBI sobre las instalaciones del Lote XIII B. Definir un Plan de inspección de Línea Base. Desarrollar las inspecciones definidas sobre las instalaciones. Elaborar los Planes de Inspección Particulares para cada equipo. Elaborar un Plan de Mantenimiento para las instalaciones. Definir Ventanas Operativas de Integridad - IOW.	OLYMPIC PERÚ INC	S/ 0.00	O/S 0100-70034	18/05/2021	16/10/2021	Inspección Basada en el Riesgo (RBI)	NO CUMPLE	El POSTOR no desglosa el monto total del servicio en montos menores correspondiente a servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos
2	Relevamiento e Inspeccion visual de Tanques, verificación de Asentamiento, verticalidad y redondez	PETROTAL PERÚ S.R.L	S/ 53,520.12	Orden de Servicio N° 315221115	13/02/2022	23/03/2022	Inspección de Tanques de almacenamiento	CUMPLE	
3	Servicio de Evaluación de Integridad mediante END (RT, Phased Array, UT, Dureza y PMI)	CONDUTO	S/ 0.00	Orden de Servicio N° 38-0266	8/04/2022	15/08/2022	Inspección de Calderas	NO CUMPLE	El postor NO acredita experiencia en servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos
4	Realizar Inspecciones de UT e IV a fin de definir la vida remanente en tanques Fiscalizados por Osinermin. Relevamiento dimensional, cubicación y verticalidad	PETROTAL PERÚ S.R.L	S/ 48,044.90	Orden de Servicio N° 315221621	9/05/2022	23/05/2022	Inspección de Tanques de almacenamiento	CUMPLE	
5	Caracterización de Anomalías en Torre Deetanizadora CBA 14220	PLUSPETROL CORPORATION	S/ 0.00	OC 3100104449 - 3	10/07/2022	22/07/2022	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	El postor NO acredita experiencia en servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos
6	Aptitud para el Servicio Torre Deetanizadora CBA 14220	PLUSPETROL CORPORATION	S/ 0.00	OC 3100104449 - 3	10/07/2022	22/07/2022	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	
7	Aptitud para el Servicio Torre Deetanizadora CBA 24220	PLUSPETROL CORPORATION	S/ 0.00	3200283520 / 3200283521 / 3200284179	1/09/2022	15/10/2022	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	
8	Acuerdo Marco de Servicio de Monitoreo con END de Indicaciones de Deetanizadoras 3 - 4 - 5	PLUSPETROL CORPORATION	S/ 0.00	4100013257	9/10/2022	30/06/2023	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	El postor NO acredita experiencia en servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos

EXPERIENCIA DEL POSTOR

ACONCAGUA INGENIERÍA S.A.C

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS U OBRAS EJECUTADAS POR EL POSTOR

Ítem	Descripción del Servicio o Contrato	Empresa	Monto en Soles	Número de Servicio o Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Detalle de los Trabajos Ejecutados	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIONES
			(Incl. IGV)						
9	Deetanizadoras 3 - 4 - 5	PLUSPETROL CORPORATION	S/ 0.00	3100111369	1/12/2022	En Ejecución	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos
10	MAPEO DE CORROSION EN TANQUE HORIZONTAL	MARCONSULT	S/ 0.00	OC 00000167	10-Oct	15-Oct	Inspección de Recipiente a presión	NO CUMPLE	El postor NO acredita experiencia en servicios de: elaboración y/o revisión de Ingeniería de detalle y/o Ingeniería Básica y/o Ingeniería Extendida y/o Expedientes Técnicos de construcción y/o reparación y/o mantenimiento y/o inspección y/o mantenimiento predictivo, de tanques de almacenamiento de hidrocarburos en: Refinerías y/o Plantas de Ventas y/o Terminales de Hidrocarburos
TOTAL (validado)			S/101,565.02		NO CUMPLE				

Resumen:

(2) Tipo de Cambio (23.03.2022)	3.773
\$14,185.03	S/ 53,520.12
(4) Tipo de Cambio (25.05.2022)	3.694
\$13,006.20	S/ 48,044.90

La empresa ACONCAGUA INGENIERÍA S.A.C, NO CUMPLE con el Monto facturado mínimo (S/. 200,000.00) solicitado en el Numeral 2.1.1 de las Condiciones Técnicas.