




PABELLON III
PLANTA : DEPOSITO
ESCALA: 1/50




PABELLON III
TECHO : DEPOSITO
ESCALA: 1/50




PABELLON III
CORTE A-A
ESCALA: 1/50




PABELLON III
ELEVACION 1
ESCALA: 1/50



PABELLON III
ELEVACION 2
ESCALA: 1/50



PABELLON III
ELEVACION 3
ESCALA: 1/50



PABELLON III
CORTE A-A
ESCALA: 1/50

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MATERIALES				
ELEMENTOS	CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MATERIAL		
		BUENO	REGULAR	MALO
PABELLÓN III - DEPÓSITO	PISOS			
	MUROS / TABIQUES			
	ZÓCALOS			
	TECHO / COBERTURAS			
	FALSO CIELO RASO			
	VENTANAS			
	PUERTAS			
	PINTURA PAREDES			

CUADRO DE VANOS - PABELLÓN III						
TIPO	CODIGO	ANCHO	ALTO	ALFEIZ	CANT.	CARACTERÍSTICAS
VENTANA	V1	0.60	0.80	0.80	02	VANO SIN CARPINTERIA
PUERTA	P1	1.00	2.53	---	01	PUERTA BATIENTE DE MADERA CON MARCO DE MADERA

Ministerio de Educación

Ministerio de Gestión Institucional

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO EN LA I.E. N° 66

PLANO DE ARQUITECTURA: PLANTA PABELLON III: DEPOSITO PLANTAS, CORTES Y ELEVACIONES

UBICACION: C.P. - DISTRITO - PROVINCIA - DEPARTAMENTO

C.P. SAN JOSE - SAN JOSE - AZANGARO - PUNO

SISTEMA: ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD GERENCIAL DE MANTENIMIENTO

ARQ. JAIME RUBEN TORRES MILLA

REVISOR: PREVAED - UGM

DIBUJÓ: JRTM

ESCALA: INDICADA

FECHA: AÑO 2020

LÁMINA: SA-04

CODIGO: PREVAED 001