

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO - BELLAVISTA

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-MDSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONSUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SAN PABLO - CONSUELO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DEL MURO DE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
DE LA CRUZ GONZALES DAVID FERNANDO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ZVALETA DOMINGUEZ HECTOR KENEDI	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CHAVEZ TELLO MIGUEL ANGEL	Valido	Admitida	80.0	Calificada
BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	Valido	Admitida	80.0	Calificada