

# REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROVIDENCIA   |
| Nomenclatura :           | AS-SM-6-2024-MDP/CS-1  |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Consultoría de Obra  |
| Descripción del objeto : | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REPARACION DE AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS Y ALMACEN, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y TALUD/ MURO DE CONTENCIÓN, EN EL(LA) I.E. 18160 DISTRITO DE PROVIDENCIA, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS, CON CUI 2605681. |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Nro. Item :           | 1  |
| Descripción del Item: | CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: REPARACION DE |

| Postor                              | Estado de registro de propuesta | Estado de admisión | Puntaje técnico | Estado de calificación |
|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC | Valido                          | Admitida           | 97.16           | Calificada             |
| CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO V    | Valido                          | Admitida           | 100.0           | Calificada             |