

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20601519489	Fecha de envío :	12/03/2025
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA AVACOR INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C.	Hora de envío :	11:21:04

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR Y CONSIDERAR SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTOS DE AMBIENTES Y/O OFICINAS QUE INCLUYAN PARTIDAS DE CIELO RASO, ESTO CON EL FIN DE UNA MAYOR OPCIÓN DE PLURALIDAD DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, objeto de la convocatoria es la adquisición de cielo raso, ceñirse a las bases administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20612266892	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO M & A CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se observa que no se ha adjuntado los planos de ubicación de las luminarias, y en la página 26 dice "Ver plano adjunto para la ubicación de la luminaria"; y no se encuentra en ninguna página los planos; tampoco están las especificaciones de las dimensiones de las luminarias.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se adjunta planos, revisar leyenda de Luminarias, especificadas en las láminas A40 y A41, donde se indica las ubicaciones de estos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20612266892	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO M & A CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	19:45:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita que se aclare si dentro del trabajo solicitado también se debe realizar el cableado y entubado para las conexiones luminarias, de ser el caso se solicitaría los planos de Instalaciones Eléctricas para realizar el metrado de cables y tubos, adicional a ello se solicitaría las especificaciones técnicas.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Literal: Página:

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se precisa que el entubado y cableado será ejecutado por la UNALM. El postor solo deberá colocar las luminarias indicadas en los planos A40 Y A41

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:34:38

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas, se requiera la adquisición de falso cielo raso con sistema de suspensión. Sin embargo en el numeral 4.7 indica perfil de aluminio con orificio. Al respecto queremos indicar que este accesorio no se utiliza para el sistema falso cielo raso con baldosa. Por lo expuesto solicito se modifique los accesorios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se precisa que del numeral 4.7 - sistema de suspensión, se suprime "perfiles de aluminio con orificio"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:34:38

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se requiere la adquisición de falso cielo raso con baldosa de fibra mineral. Sin embargo en la página 24 se puede evidenciar un sistema de cielo raso junta invisible con placa de yeso. Por lo expuesto solicito suprimir la imagen 05 y 06. Considerando que el objetivo de la convocatoria es falso cielo raso con baldosa y no yeso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, con el objetivo de evitar confundir a los postores, se suprime las imágenes 05 y 06. dado que el requerimiento corresponde a cielo raso con baldosas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:34:38

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo a las especificaciones técnicas se puede evidenciar que la página 24 una imagen de un falso cielo raso con un sistema de refuerzo horizontal. Al respecto queremos indicar que esta imagen corresponde a un sistema de falso cielo raso antisismico. El mismo que no corresponde al objeto de la convocatoria. Solicitamos al area usuaria suprimir la imagen 07,08, 09 y 10 respectivamente.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, se suprime las imágenes 07, 08, 09 y 10 de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Nomenclatura : AS-SM-2-2025-UNALM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO ACUSTICO 61 CM X 61 CM

Ruc/código :	20521700794	Fecha de envío :	13/03/2025
Nombre o Razón social :	G & C ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:34:38

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo a la especificaciones técnicas en el numeral 4.7 indica las propiedades mecánicas de la baldosa de fibra mineral. Sin embargo, no se está considerando la clasificación de la baldosa la debería cumplir con la clasificación zona 4 según NFS 90-351: 2013 , sala blanca iso 4 según ISO 14644-1. Considerando que se trata de un laboratorio donde habrá fluencia de alumnado. Por lo expuesto solicitamos se considere dentro de las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion, se precisa que la zona 4: representa según norma RIESGO MUY ELEVADO y es considerado para centros hospitalarios, por lo que no corresponde al requerimiento solicitado en las EETT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null