

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS

**Nomenclatura :** AS-SM-6-2023-CS-MDSJLM-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TORTOLITA TRAMO I, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** SERVICIO DE DESCOLMATACION Y PROTECCION CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL CAUCE

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
--------	------------------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------

INVERSIONES V Y V E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
----------------------------	--------	----------	-------	------------