

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

**Entidad convocante :** HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

**Nomenclatura :** AS-SM-49-2023-HNHU-1

**Nro. de convocatoria :** 1

**Objeto de contratación :** Servicio

**Descripción del objeto :** SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SALA DE TOMOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HNHU - RM N°218-2023/MINSA (PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS SERVICIOS ONCOLOGICOS - LEY NACIONAL DEL CÁNCER LEY N°31336

**Nro. Item :** 1

**Descripción del Item:** MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SALA DE TOMOGRAFÍA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
IRLUC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD	Valido	Admitida	100.0	Calificada
SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	Valido	Admitida	100.0	Calificada
COALVE S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
ELIASOFI CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA CUSA S.A.C. CONTRATISTAS GE	Valido	Admitida	100.0	Calificada
TAMO HUARAKA ERNESTO BARI	Valido	Admitida	100.0	Calificada
SERVIGEM JC S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS METALICAS Y	Valido		NO	
LINAVIC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Valido		NO	