

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-108-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS ESTANDARIZADOS Y NO ESTANDARIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20610200614	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:43:11

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

¿Todos los repuestos a ofertar, necesariamente tienen que ser originales o se puede ofertar marcas alternativas que se comercializan en el mercado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, nuestro requerimiento cuenta con con dos Items:
Ítem 01: Repuestos estandarizados (originales)
Ítem 02: Repuestos no estandarizados (Alternativos) de buena calidad.Se precisa, nuestro requerimiento cuenta con con dos Items:
Ítem 01: Repuestos estandarizados (originales)
Ítem 02: Repuestos no estandarizados (Alternativos) de buena calidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

Nomenclatura : AS-SM-108-2024-ELECTRO UCAYALI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE VEHÍCULOS ESTANDARIZADOS Y NO ESTANDARIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE ELECTRO UCAYALI S.A.

Ruc/código :	20610200614	Fecha de envío :	04/06/2024
Nombre o Razón social :	REPUESTOS AUTOMOTRICES DEL NORTE E.I.R.L.	Hora de envío :	23:47:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para una mejor identificación de los repuestos necesarios, según el tipo de unidad, se requiere el detalle de las placas de las unidades a las que se destinaran los repuestos.

En ese sentido se solicita detallar el numero de la placa de las unidades, para una mejor identificación del repuesto requerido.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1. Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, adicionalmente para una mejor identificación de los repuestos requeridos del Ítem 02: Repuestos no estandarizados las placas que se mencionan a continuación:
EGC-312, EGC-313, EGT-484, EGT-494 y EGT-510, AEZ-830, AFA-825, AFA-829, AFA-830 AFA-931 y U1I-838, DOE-931, D8T-735, D8T-754, D8T-803, D8T-827, D8T-838, D8T-848, D8T-871, D8U-801, D8V-840 y EGK-819.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null