

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR



LTV BIRMINGHAM S.A.C.

Domicilio Local: AV. MANCO CAPAC 1053, LA VICTORIA, LIMA - LIMA

Teléfono: 717-3131

25/09/2023: 03:52:04 PM

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR CERTIFICADO N°: C-2023-328-488-009731

Hoja Valorada: DG-444-000009652

Tipo de Inspección:	ORDINARIA - COMPLEMENTARIA	Fecha de Inspección:	25/09/2023	Informe de Inspección N°:	10473
I. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO					
1	Placa	EGT838	7	Combustible	DIESEL
2	Categoría	N2	8	VIN / N° Serie	LVBVGJEA10CN12196
3	Marca	FORLAND	9	N° Motor	HCS18613XA27
4	Modelo	BJ1069VCJEA-A	10	Camoceria	BARANDA
5	Año de Fabricación	2012	11	Marca de Camoceria	FORLAND
6	Kilometraje	47781	12	N° Ejes / N° Ruedas	2 / 6
			13	N° Asientos / Pasajeros	3/2
			14	Largo / Ancho / Alto (m)	7.02 / 2.26 / 2.99
			15	Color(es)	BLANCO
			16	Peso Neto (Kg.)	3520
			17	Peso Bruto (Kg.)	10020
			18	Carga Util (Kg.)	6500

II. DATOS DE LOS EQUIPOS					
CITV	FARENET	Frenómetro	Alineador	Analizador u Opacmetro	Regloscopio Luxómetro
Línea	LI_MIXIA	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°	Equipo N°
		RRT9500/15080751	RSS-900/15070833	JVE-501/JVE91644 JVS-600/JVS91549	2505/L1/0473
					RST1500/1506071836

III. RESULTADOS OBTENIDOS															
PRUEBA DE FRENO															
Ejes	PESO (Kg.)	FRENO DE SERVICIO					FRENO DE ESTACIONAMIENTO					FRENO DE EMERGENCIA			
		Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)		Desequilibrio (%)	Resultado	Eficiencia (%)	Resultado	Fuerza de Frenado (kN)	
		Der.	Izq.					Der.	Izq.					Der.	Izq.
1°	2114	7.0	7.04	0.57	A	80.53	A					61.55	A		
2°	1474	6.73	6.77	0.59	A			4.4	4.5	2.22	A				
3°															
4°															
5°															

PRUEBA DE ALINEAMIENTO			PROR DE NEUMATICOS		
Ejes	DESVIACION (m/Km)	RESULTADO	MEDIDAS OBTENIDAS (mm)	RESULTADO	
1°	0.0	A	6.0	A	
2°	0.0	A	6.0	A	
3°					
4°					
5°					

PRUEBA DE LUCES				
TIPO DE LUZ	MEDIDA OBTENIDA (LUX o C)		Almacenamiento	RESULTADO
	DER.	IZQ.		
BAJAS	2.0	1.0	OK OK/OK OK	A
ALTAS	5.0	9.0	OK OK/OK OK	A
ALTA ADICIONAL				
NEBLINERAS				

SUSPENSION			
DELANTERA (%)		POSTERIOR (%)	
IZQ.		IZQ.	
DER.		DER.	
DESV.		DESV.	
RESULTADO		RESULTADO	
RESULTADO FINAL			

EMISIONES DE GASES	T° Aceite (°C)	71	CO Ralentí (%)		CO Acele (%)		RESULTADO
	RPM	1897	CO + CO2 Ralentí (%)		CO + CO2 Acele (%)		
	Opacidad (m-1)	1.72	HC Ralentí (ppm)		HC Acele (ppm)		
							A

EMISIONES SONORAS	Sonómetro (dB)	RESULTADO
	76.0	A

IV. OBSERVACIONES DETECTADAS
Nota: Las observaciones efectuadas deben ser subsanadas antes de la siguiente Inspección Técnica Vehicular.

V. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR			
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	VIGENCIA DEL CERTIFICADO	FECHA DE LA PROXIMA INSPECCIÓN	FIRMA DEL INGENIERO SUPERVISOR
APROBADO	12 MESES	25/09/2024	



SAMUEL RAMOS BRANDAN
INGENIERO SUPERVISOR
CIP N° 243869P
ITV BIRMINGHAM S.A.C.