

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA LAMBAYEQUE

Nomenclatura : AS-DU-032-2023-SM-1-2023-GR.LAMB/GRA-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DENOMINADO ¿SERVICIO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BORDOS Y COLOCACIÓN DE ROCA AL VOLTEO EN EL RIO NANCHOC SECTOR MINAS - HUACA EL TORO EN 2160 METROS, AMBAS MÁRGENES, DISTRITO DE ZAÑA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE DENOMINADO ¿SERVICIO

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO J&S	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO ROCAS NANCHOC	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO MINA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO NAYLAMP	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO VIAL	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO RIO NANCHOC	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSTRUCTORA PARAMAX S.A.C.	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO ZAÑA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO MINAS	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO GONVER	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO SANTA RITA	Valido		NO	
CONSORCIO JUNIN	Valido		NO	
EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	Valido		NO	
CONSTRUCTORA SOLFIP S.A.C.	Valido		NO	