



A4941

CAYNA

Deficiencia: Partes rígidas bajo tensión no protegidas incumplen DS respecto a edificación.






Chinche Tingo

Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.


Conductor incumple distancia de seguridad respecto a edificación.




Chinche Yanahuanca

Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.


Conductor incumple distancia de seguridad respecto a edificación.





Pillao


Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.



RACRI


Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.


Conductor incumple distancia de seguridad respecto a edificación.



Tangor

Deficiencia: Conductor esta sobre  
edificación.





Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.

Deficiencia: Conductor esta sobre  
edificación.

Deficiencia: Partes rígidas bajo tensión no protegidas incumplen DS respecto a