

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - DIRECCIÓN DE AVIACIÓN

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-DIRAVPOL-PNP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE REPARACIÓN (CAMBIO DE SELLOS) DEL PLATO CÍCLICO (SWASHPLATE) POR FUGA DE GRASA EN LA PARTE DEL SELLO SUPERIOR; REPARACIÓN (CAMBIO DE SELLOS) DE LA ARTICULACIÓN HORIZONTAL, REPARACIÓN (CAMBIO DE SELLOS) DE LA ARTICULACIÓN VERTICAL DE LA PALA N° 3 DEL CUBO DE ROTOR PRINCIPAL DEL HELICÓPTERO MI-8MTV-1 (MI-17-1B) DE MATRÍCULA POLICIAL PNP-506

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE REPARACIÓN (CAMBIO DE SELLOS) DEL PLATO CÍCLICO (SWASHPLATE) POR FUGA DE GRASA EN LA

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
ABYSERGER E.I.R.L.	Valido	Admitida	100.0	Calificada