

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-MDTU/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SERVICIO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DENOMINADA CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAPOTILLO DEL DISTRITO DE TRES UNIDOS PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN, con Código Único de Inversiones N° 2509272

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SUPERVISION DE OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SUPERVISOR TRES UNIDOS	Valido	Admitida	100.0	Calificada
CONSORCIO HUALLAGA	Valido		NO	
CONSORCIO SUPERVISOR SAPOTILLO	Valido		NO	