


ANTAPIRCA

Deficiencia: Partes rígidas bajo tensión no protegidas incumplen DS respecto a edificación.



ANTAPIRCA

Deficiencia: Conductor esta sobre edificación.