

REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDEM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM 539 EL VALOR - EMP. PE 5NC (PUENTE EL VALOR) EN LA QUEBRADA EL VALOR DISTRITO DE EL MILAGRO, PROVINCIA UTCUBAMBA, DEPARTAMENTO AMAZONAS

Nro. Item : 1

Descripción del Item: Supervisión de la Obra: REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL AM 539 EL VALOR - EMP. PE 5NC

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
CONSORCIO SUPERVISOR VALOR	Valido	Admitida	100.0	Calificada
JELCH INGENIEROS E.I.R.L.	Valido	Admitida	50.0	Descalificada
CHAMPI YANQUI LUIS	Valido		NO	