

## REPORTE DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CEP/MDV-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE REPARACIÓN DEL CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATSU MODELO WA380-6 PARA LA OBRA "REPARACIÓN DE CARGADOR FRONTAL, MOTONIVELADORA, TRACTOR DE ORUGAS Y VOLQUETE; EN EL(LA) POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOC, DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA CHANCHAMAYO JUNIN

Nro. Item : 1

Descripción del Item: SERVICIO DE REPARACION DEL CARGADOR FRONTAL MARCA KOMATZU MODELO WA-380-6 DELA OBRA:

Postor	Estado de registro de propuesta	Estado de admisión	Puntaje técnico	Estado de calificación
ALIAGA VDA DE QUISPEALAYA FELICITA	Valido	Admitida	100.0	Calificada
GAVINO CONDOR WILLIAM ALFREDO	Valido	Admitida	100.0	Calificada