

PANEL FOTOGRAFICO : IE 0061 LAS VIOLETAS

	
<p>FOTO N° 01: cerco a intervenir solo 20 mts. Crítico por recibir empuje lateral</p>	<p>FOTO N° 02: vista interior de cerco a intervenir se nota altura constante</p>
	
<p>FOTO N° 03: altura h=3.45m. interior a retirar la farola hasta culminar la intervención así como el techo (sostener)</p>	<p>FOTO N° 04 : muro a demoler de soga con columnas</p>
	
<p>FOTO N° 05: techo a sostener cuando se intervenga</p>	<p>FOTO N° 06: Directora de Institución Educativa</p>