

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar si se van a reemplazar las 02 válvulas mariposas del grupo 1 y del 2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1 Literal: - Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Lo solicitado se encuentra detallado en el numeral 7.5 metrado correspondiente al alcance del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Del diagrama hidráulico, se observa que la apertura y cierre es a presión? ¿Normalmente abren con presión y cierran por contrapeso, el contratista puede modificar este plano hidráulico? Para garantizar la operación de apertura y cierre de las válvulas, estas válvulas tienen tendencia a cerrarse con el paso del tiempo y deben ser abiertas al 100% por un sistema de reposición, se debe considerar la reposición?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: La apertura y cierre existente no lleva contrapeso y tampoco tiene sistema de reposición

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
¿Como accesorio debe considerarse un acumulador de energía?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: El sistema hidráulico existente del Grupo N° 01 tiene motor eléctrico y el sistema hidráulico existente del Grupo N° 02 si tiene acumulador de energía

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Pueden confirmar diámetro de los cilindros, carrera y presión de operación

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6.1 Literal: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 29

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que:

Diámetro de cilindros existentes

- Grupo N° 01: 9 cm

- Grupo N° 02: 5.5 cm

Carrera de pistón existente:

- Grupo N° 01: 26.5 cm

- Grupo N° 02: 34.0 cm

Presión de operación de válvulas existentes:

- 50 bar para ambos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Tal como está planteado, el sistema siempre estará presurizado, y el sistema no se detendría, se debe implementar fines de carrera en las válvulas de abierta y cerrada para que detengan el motor, ¿o se debe usar presostatos para su parada?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Los sistemas hidráulicos actuales tienen fines de carrera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
No hay válvulas reguladoras de caudal, para control de flujo y velocidad de apertura o cierre de la válvula mariposa

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.6.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: El sistema hidráulico existente tiene válvula reguladora de caudal de aceite

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

¿Pueden enviar planos de las válvulas existentes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.3 Literal: - Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: De acuerdo al inciso H del Capitulo V de las bases, el postor podrá realizar una visita técnica a la C.H. Santa Leonor para recabar toda la información que requiera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20510886977	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	JEGR INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	12:58:32

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos que se considere también como trabajos similares, el montajes y mantenimiento de turbinas tipo francis, Kaplan o Pelton, con el fin de no hacer limitativa la libre participación de postores en cumplimiento del artículo 2 de la Ley de contrataciones del Estado con énfasis en los principios de igualdad de concurrencia, trato, libre competencia

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: c Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade en REQUISITOS DE CALIFICACION, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a los siguientes servicios: Suministro, montaje y mantenimiento de turbinas Kubota, Francis, Kaplan o Pelton; Sistemas Hidráulicos, Tableros Electrónicos de Mando, Control e instrumentación en Centrales Hidroeléctricas.

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:42:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
Favor de confirmar cual es el plazo maximo para realizar la fimar del acta de inicio de servicio, contabilizado desde la firma del contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Dentro de los 15 días como máximo y habiendo designado el Supervisor del Servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	16:42:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
Con la finalidad d e ampliar la pluralidad de postores se solicita considerar como validos a los profesionales en Ingenieria Electronica o Mecatronica,

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** A.2.1 **Página:** 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Se acoge su consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se añade en REQUISITOS DE CALIFICACION, FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
Profesional titulado en Ingeniería Mecánica o Mecánica Eléctrica o Electrónica o Mecatrónica
Titulado, Colegiado y Habilitado requerido como Ingeniero Responsable.

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

¿Cuál es el estado actual de las unidades hidráulicas y las turbinas Kubota? ¿Podrían adjuntar fotos?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Las unidades turbinas se encuentran operativas y el estado situacional se describe en el numeral 7.2 y 7.3 de los TDR. Se adjuntan fotos en Anexo 02

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se añade Anexo 02 Vistas fotográficas a los TDR

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
¿Las unidades hidráulicas tienen accionamiento manual o automático?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Debe revisar el estadio situacional y propuesta de mejora numeral 7.- en donde están el alcance requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Ademas de los Planos as Buil ¿se requiere ingenieria?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: No se requiere ingeniería

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

¿En que condiciones se encuentran las protecciones, electricas, mecanicas e hidraulicas de las turbinas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Las protecciones se encuentran operativas, pero son electromecánicas; no obstante deberá realizar el suministro y montaje del relé descrito en alcance del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura : AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Se debe incluir en el pruspuestal reparaciones adicionales que surjan del mantenimiento principal? En caso afirmativo ¿podrian algunas reparaciones adicionales que puedan surgir?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: El servicio es a sumaalzada de acuerdo a los alcances establecidos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Se puede tener fácil acceso a las turbinas?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: Anexo 1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Si se puede, las turbinas están en un mismo nivel en la casa de máquinas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

¿Qué tipo de reparaciones serian necesarias en las válvulas antiguas para mantenerlas como repuesto?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.6 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: De acuerdo al inciso H del Capitulo V de las bases, el postor podrá realizar una visita técnica a la C.H. Santa Leonor para recabar toda la información que requiera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
¿Es necesario considerar algun tipo de Ensayo de Funcionamiento o de otro tipo?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 7.6 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: Deberá realizarse pruebas de funcionamiento de apertura y cierre en condiciones reales de operación de las turbinas con carga del Sistema

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se añade numeral 7.6 a los TDR

Entidad convocante :EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

Nomenclatura :AS-SM-14-2024-ADINELSA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VALVULAS DE ADMISIÓN, TABLEROS Y CAMBIO DE SISTEMA HIDRÁULICO DE LOS GRUPOS KUBOTA 1 Y 2 DE LA CH SANTA LEONOR

Ruc/código :	20611868465	Fecha de envío :	16/07/2024
Nombre o Razón social :	GENERSOL S.A.C.	Hora de envío :	23:35:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Indicar toda la información posible de las válvulas a suministrar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité Aclara la consulta en coordinación con el área usuaria tomando en cuenta que: De acuerdo al inciso H del Capitulo V de las bases, el postor podrá realizar una visita técnica a la C.H. Santa Leonor para recabar toda la información que requiera

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null