

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
Nomenclatura :	AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código : 20501788628
Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 20/09/2023
Hora de envío : 17:25:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

La entidad estableció que dentro de la EXPERIENCIA DEL POSTOR, la tenga en Instalaciones eléctricas de baja o media tensión para entidades públicas o privadas.

Observamos que la entidad tambien debe incluir esta experiencia para el Profesional Clave: Residente de Obra

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observacion. La experiencia del postor es un requisito distinto a la experiencia exigida al profesional clave. Esta debe estar relacionada a la función que desempeñará en la ejecución de las prestaciones, es decir en instalaciones eléctricas de baja tensión o remodelación de instalaciones eléctricas de baja tensión o remodelación de sistemas eléctricos de locales de patrimonio cultural,sistemas electricos de baja tensión según lo señalado en el folio N°015 del Expediente Técnico de Obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 17:25:11

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dado el carácter de obra eléctrica, la cual conlleva riesgos eléctricos, observamos que la entidad no haya incluido al Profesional Ing de Seguridad, dentro del Plantel Profesional

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El expediente tecnico sí está considerando al profesional responsable de la seguridad en obra, como se especifica en el en el folio N°015 del Expediente Técnico de obra .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 17:25:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

El alcance de la obra definida por el BCRP incluye la participación de un Ing de Seguridad y de un Ing Civil. Observamos que la entidad haya omitido incluir en el presupuesto, los costos por la participación de estos profesionales, no aparecen ni en los gastos generales ni en los análisis de precios unitarios

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.5 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge la observación. El costo de participación del ingeniero de seguridad o especialista en seguridad y salud ocupacional (mencionado en el Ex pediente Tecnico) se encuentra especificado en los Gastos Generales como "especialista en salud y seguridad ocupacional" (folio N°188 del Expediente Técnico de Obra). Por otro lado, con respecto al respecto al ing. civil, no sé está solicitando el profesional debido a que las obras civiles son menores y que en su efecto estas obras quedan bajo la responsabilidad del ingeniero residente de obra el cual debe tener experiencia en remodelación de sistemas electricos de baja tension (folio N°015 de Expediente Técnico de Obra)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 17:25:11

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

En los gastos generales la entidad esta considerando la inclusión de un almacenero y un chofer, los cuales son personal calificado. Observamos que la entidad solo haya considerado pagar el sueldo mínimo a este personal

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 188

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Se ha considerado en el presupuesto un sueldo de acuerdo al precio del mercado en la región donde se ejecutará la obra y considerando que dicho personal es de apoyo y no es personal calificado o especializado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	17:25:11

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En los gastos generales, la entidad ha incluido la participación de una camioneta Pick Up. Observamos que la entidad solo haya considerado los costos por desgaste de camioneta, y haya omitido los costos por el combustible para su funcionamiento

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 188

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. Sí se ha considerado los gastos por combustible en el ítem Camioneta Pickup (de los gastos generales variables), además que el uso de esta camioneta es parcial, ya que el transporte de equipos, herramientas, materiales y desmonte se ha considerado en la partida "TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA" (folio N°190 del Expediente Técnico de Obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código : 20501788628

Nombre o Razón social : DOVAS S.A.C.

Fecha de envío : 20/09/2023

Hora de envío : 17:25:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Observamos el perfil del Ing de Seguridad definido por la entidad. Se debe incluir que el Ingeniero de Seguridad debe ser un Ingeniero con formación en cualquier rama de la Ingeniería pero con experiencia en trabajos de seguridad en obras

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.6 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acoge la observación. El encargado de la seguridad y salud ocupacional de la obra podrá ser un ingeniero de cualquier rama de la ingeniería. Se realizará la precisión en el numeral 3.6 de la memoria descriptiva del expediente técnico de obra.

Cabe mencionar deberá estar colegiado y habilitado al inicio de su participación efectiva en la obra; deberá acreditar experiencia como ingeniero de seguridad o prevencionista en seguridad de por lo menos 3 años de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.6 de la memoria descriptiva del expediente técnico de obra."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"En el numeral 3.6 de la memoria descriptiva del expediente técnico de obra se precisa: ""Podrá ser un ingeniero de cualquier rama de la ingeniería , colegiado y habilitado; la boleta de habilidad original, expedida por el Colegio de Ingenieros del Perú, se presentará al inicio de su participación efectiva en la obra y permanecerá vigente hasta el consentimiento de la Liquidación de la Obra.""

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-53-2023-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra de remodelación del sistema eléctrico de baja tensión de la Sucursal Trujillo del BCRP

Ruc/código :	20501788628	Fecha de envío :	20/09/2023
Nombre o Razón social :	DOVAS S.A.C.	Hora de envío :	17:25:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

La entidad debe retirar el requerimiento de cascos de niveles de tension superiores a los que se presentaran en los trabajos: 380voltios

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 1.2.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"No se acoge la observación. De acuerdo a la NORMA G050 (SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION) en el ítem 13.2 CASCO DE SEGURIDAD, la norma menciona 2 clases de casco de seguridad:
Clase A: donde se describe que es de uso general, con protección de tension eléctrica de hasta 2200V
Clase B: con grado de protección igual al clase A y con resistencia de tensión eléctrica hasta 20,000V.
En síntesis, se tiene que 380V es menor que 2200V, cuya característica de resistencia a la tensión eléctrica queda bajo el rango del casco de seguridad de clase A. Por último, no es necesario que el casco de seguridad esté sometido a una tensión eléctrica de 2200V para recién hacer uso de este. (folio N°029 del Expediente Técnico de Obra). "

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null