



**Proceso**

**"SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE PLANTA VENTAS PIURA Y PLANTA VENTAS EL MILAGRO"**

<b>"SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE PLANTA VENTAS PIURA Y PLANTA VENTAS EL MILAGRO"</b>			
<b>No.</b>	<b>PARTICIPANTE</b>	<b>RUC</b>	<b>DOMICILIO FISCAL</b>
1	CONSULTORÍA ENERGÉTICA & AMBIENTAL S.A.C.	20509702561	CALLE VENUS 922, LIMA.

**Proceso**  
**"SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE PLANTA VENTAS PIURA Y PLANTA VENTAS EL MILAGRO"**

DETALLE DE EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS								
<p>El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de elaboración y/o adecuación y/o actualización de estudios de riesgos y/o planes de contingencia en refinerías de petróleo y/o plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o plantas de abastecimiento de hidrocarburos y/o instalaciones de hidrocarburos en general, con el monto mínimo acumulado de S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), en los últimos seis (06) años, a la fecha de presentación de propuestas.</p> <p>El postor deberá sustentar su experiencia mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;</li><li>• Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.</li></ul> <p>La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. Para la acreditación de experiencia se considerará trabajos concluidos.</p>								
CONSULTORÍA ENERGÉTICA & AMBIENTAL S.A.C.								
ITEM		Documento	Tiempo	Monto (S/.)	Descripción del servicio	Entidad/Empresa Contratante	SITUACIÓN	OBSERVACIÓN
1	Orden de Servicio N° 00038	Acta de Conformidad de Servicio S/N	30/03/2021	307,181.14	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE INGENIERÍA DE DETALLE, ESTUDIOS DE RIESGOS HAZOP/SIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA OSINERGMIN	CORPORACIÓN CRUZ SAC	CUMPLE	
2	OTT N° 4100007955	Acta de Conformidad de Servicio S/N	22/11/2019	75,000.00	Servicio de Elaboración de Estudios de Riesgos y Planes de Contingencia actualizados para las Plantas Aeropuerto Chiclayo, Trujillo, Pisco, Arequipa, Tacna y Cusco	PETROPERU	CUMPLE	
3	Orden de Compra N° PD-OC-0004	Acta de Conformidad de Servicio S/N	8/08/2018	138,101.93	Estudio de Riesgos Constructivos y Riesgos Operativos (HAZOP) y Plan de Contingencias	P&D CONSORCIO	CUMPLE	
4	Orden de Compra N° PD-OC-0040		8/08/2018		Servicio de Elaboración de Estudio de Riesgos complementario en parte terrestre del "Proyecto del Nuevo Terminal Multiboyas y Línea Submarina Refinería Talara"	P&D CONSORCIO	CUMPLE	
5	Orden de Compra N° PD-OC-0114		8/08/2018		Servicio de Elaboración de Estudio de Riesgos complementario. Segunda Parte HAZOP. Proyecto del Nuevo Terminal Multiboyas y Línea Submarina Refinería Talara.	P&D CONSORCIO	CUMPLE	
6	OTT N° 4100006265	Acta de Recepción de Servicio	8/06/2017	68,905.39	Servicio de Elaboración de Estudios de Riesgos y Planes de Contingencias para las casas de Bombas N° 5, 6, 7, 8 y 38 , y las Sub Estaciones Eléctricas	PETROPERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 7 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
7	OTT N° 4100004666	Acta de Recepción de Servicio	9/05/2016	62,422.00	Servicio de Elaboración de Estudio de Riesgo para las operaciones de transferencia en el Embarcadero de Plantas de Ventas Pucallpa	PETROPERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 8 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
8	Orden de Compra N° 7010428756	Acta de Liquidación Parcial	19/08/2014	63,388.15	Elaboración del Estudio de Riesgos y Plan de Contingencias para el Pozo Desviado en la Plataforma LA1X	CEPSA PERU SA	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 10 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
9	Orden de Servicio N° 002-2013	Acta de Liquidación de Contrato Terminación, Recepción y Entrega de la Prestación	14/05/2013	67,988.68	Elaboración del Estudio de Riesgos para un Sistema de Almacenamiento de turbo, dos tanques y de Biosiesel 100, un tanque, de 120MB de capacidad cada uno.	IDETEC DEL PERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 11 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
10	Orden de Servicio N° 005-2013		14/05/2013		Incluir Informe de Estudios de Riesgos conteniendo los cambios y/o modificaciones, motivo del presente adicional	IDETEC DEL PERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 11 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
11	OTT N° 1100312U	Acta de Recepción de Servicio	11/03/2013	52,000.00	Servicio de Consultoría para la Elaboración de Estudio de Riesgos de Tanque N° 76 (50MB) para almacenamiento de Alcohol Carburante	PETROPERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 11 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
12	OTT N° 103935ZF	Acta de Liquidación de Contrato Terminación, Recepción y Entrega de la Prestación	12/06/2012	149,860.00	Actualización de los Estudios de Riesgo de Planta de Ventas Yumaguas, Poliducto y Refinería Iquitos	PETROPERU	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 12 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
13	Orden de Compra N° 40043724	Factura N° 298	20/01/2012	80,029.49	Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia para la Planta de Gas Las Malvinas	PLUSPETROL	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 12 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
14		Factura N° 352	3/12/2012	269,399.26	Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia para la Planta de Gas Las Malvinas	PLUSPETROL	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 12 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años.
15	Orden de Compra N° 40043981	Factura N° 297	12/04/2012	222,028.80	Elaboración de Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia Proyecto de Compresión Malvinas Lote 56	PLUSPETROL	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 12 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años. No se Adjunta Orden de Compra en físico (documento perse)
16		Factura N° 351	3/12/2012	55,507.20	Elaboración de Estudio de Riesgos y Plan de Contingencia Proyecto de Compresión Malvinas Lote 56	PLUSPETROL	NO CUMPLE	Corresponde a un servicio efectuado hace 12 años aproximadamente, sin embargo, en las Condiciones Técnicas se indica en los últimos seis (6) años. No se Adjunta Orden de Compra en físico (documento perse)
TOTAL				526,283.07		Situación	CUMPLE	



Proceso  
"SERVICIO PARA ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO DE RIESGOS DE SEGURIDAD (ERS) Y PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA (PRE) DE PLANTA VENTAS PIURA Y  
PLANTA VENTAS EL MILAGRO"

REVISIÓN DE PROPUESTAS (RTM)			
ID	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	CONSULTORIA ENERGÉTICA & AMBIENTAL S.A.C.	OBSERVACIONES
1	<p>El POSTOR deberá acreditar experiencia en servicios de consultoría de elaboración y/o adecuación y/o actualización de estudios de riesgos y/o planes de contingencia en refinerías de petróleo y/o plantas de procesamiento de hidrocarburos y/o plantas de abastecimiento de hidrocarburos y/o instalaciones de hidrocarburos en general, con el monto mínimo acumulado de S/ 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), en los últimos seis (06) años, a la fecha de presentación de propuestas.</p> <p>El postor deberá sustentar su experiencia mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada y/o;</li><li>• Comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.</li></ul> <p>La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación. Para la acreditación de experiencia se considerará trabajos concluidos.</p>	CUMPLE	
ESTADO DE LA PROPUESTA		ADMITIDA	