

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita remitir el Plano de Dimensiones Generales y datos de Placa de características para poder cuantificar los recursos necesarios.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3.2 **Literal:** 8.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta planos de dimensiones generales y datos de placa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar si el equipo cuenta con prueba de contenido de PCB en el aceite.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que el transformador no presenta PCB y se cuenta con las pruebas de contenido de PCB.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Indican en el alcance que el Transfromador será trasladado de su base a 6 metros donde se realizará los trabajos. Solicitamos indicar en un plano o en una foto, el lugar de trabajo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al postor que el transformador estará desenergizado y el trabajo se realizara en la misma ubicación y existiendo área contigua disponible para mejor maniobrabilidad, se adjunta foto de lugar de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta archivo

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
El traslado a 6 metros será parte del alcance ?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al postor que el transformador estara desenergizado y el trabajo se realizara en la misma ubicación y existiendo area contigua disponible para mejor maniobrabilidad, se adjunta foto de lugar de trabajo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se adjunta archivo

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si Hidrandina retirará los obstáculos en el sitio (Rejas, parantes, etc) que impidan el desplazamiento del transformador

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al postor que los trabajos de retiro de obstaculos para ingreso al transformador de potencia forman parte del servicio y no es necesario el desplazamiento del transformador debido a que el overhaul se realizara en la misma ubicacion del transformador

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:
Respecto a la actividad de lavado de cuba y radiadores, se precisa que el lavado será externamente, con hidrolavadora.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma al postor, que el lavado sera externo y con hidrolavadora

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Respecto al pintado del transformador, se indica que se repintara sobre la pintura actual, no se garantiza adherencia ni espesor de pintura

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante antes del pintado se debe limpiar el transformador para asegurarse de que la superficie esté libre de cualquier residuo de polvo, suciedad, grasa, aceite, óxido o cualquier otra impureza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
Para el cambio de empaque de la Tapa del Transformador, se necesita una Grúa de Alto Tonelaje (120 ton aprox)
Confirmar si Hidrandina lo brindará en sitio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que el servicio es a todo costo; es decir, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral. Así como el aporte de mano de obra capacitada, el que incluirá entre otros conceptos, la prestación de personal capacitado en maniobras, vehículos de cama baja, grúas, herramientas y equipos para maniobras durante el servicio. También, el suministro de materiales consumibles que sean necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar que no se considera la reparación ni cambio de los radiadores en el servicio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al postor que no se considera cambio de radiadores, pero si la limpieza, mantenimiento y pintado de los radiadores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que los trabajos en los radiadores se limitan a un retoque de pintura

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que si contempla el servicio de pintado en su totalidad de los radiadores y antes del pintado se debe limpiar para asegurarse de que la superficie esté libre de cualquier residuo de polvo, suciedad, grasa, aceite, óxido o cualquier otra impureza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar que el transformador no se a detectado ninguna fisura o fuga de aceite por soldaduras o fisuras

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que no se a detectado ninguna fisura o fuga de aceite por soldaduras o fisuras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Confirmar que no se considera ninguna reparación de cordones de soldadura o fisuras en la cuba del transformador o accesorios

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que no se considera ninguna reparación de cordones de soldadura o fisuras en la cuba del transformador o accesorios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA		
Nomenclatura :	AS-SM-98-2023-HDNA-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Servicio		
Descripción del objeto :	SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE		

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
Para el desmontaje y montaje de radiadores y accesorios, se necesita una grúa menor en campo. Confirmar si Hidrandina lo brindará en sitio?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que el servicio es a todo costo; es decir, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral. Así como el aporte de mano de obra capacitada, el que incluirá entre otros conceptos, la prestación de personal capacitado en maniobras, vehículos de cama baja, grúas, herramientas y equipos para maniobras durante el servicio. También, el suministro de materiales consumibles que sean necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
Para el Tratamiento de aceite y trabajos se necesitará un punto de energía en campo (de 120 kw) confirmar si en la Subestación brinda esta energia?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: 8.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que el servicio es a todo costo; es decir, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral. Así como el aporte de mano de obra capacitada, el que incluirá entre otros conceptos, la prestación de personal capacitado en maniobras, vehículos de cama baja, grúas, herramientas y equipos para maniobras durante el servicio. También, el suministro de materiales consumibles que sean necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

De faltar aceite dieléctrico para completar el nivel de aceite, ¿se debe cotizar?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que para completar el nivel de aceite Hidrandina sera quien proporcione.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar, si es parte del alcance desconectar los tableros y luego volver a conectarlo para la puesta en servicio?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante debido a realizar pruebas al transformador de potencia, si se ingresara al tablero del transformador; por lo cual se realizara el mantenimiento del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
El Transformador será entregado desconectado por Hidrandina?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante, que Hidrandina desconectara la bahia de transformador de 138kV, con lo cual el transformador estara desconectado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
De encontrarse un accesorios dañado y/o que esté provocando la fuga de aceite aceite, no se considera cambio, será un adicional el costo de un repuesto?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que el servicio es a todo costo; es decir, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral. Así como el aporte de mano de obra capacitada, el que incluirá entre otros conceptos, la prestación de personal capacitado en maniobras, vehículos de cama baja, grúas, herramientas y equipos para maniobras durante el servicio. También, el suministro de materiales consumibles que sean necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar cuantos dias de corte de energía se podrá disponer para realizar el overhaul o no hay un límite de dias?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el plazo de ejecucion es 15 dias calendario para hacer el overhaul, tiempo en el cual el transformador estara fuera de servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

confirmar si luego del overhaul el transformador ABB entrará en servicio?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se confirma al participante que luego del overhaul el transformador ABB entrará en servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
Confirmar si está dentro del alcance trabajos de Desconexión y Conexión de Aisladores y Reconexión de cables de control y fuerza de los tableros

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se confirma al participante que se encuentran dentro del servicio desconexión y Conexión de Aisladores y Reconexión de cables de control y fuerza de los tableros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
Es parte del alcance, los trabajos para la puesta en servicio? Definir

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa al participante que la descripción de puesta en servicio están detalladas en el punto 9.5 "Pruebas y puesta en servicio" y consiste en verificación de tensiones, corrientes en AT/MT/BT en vacío y en toma de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura :AS-SM-98-2023-HDNA-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE OVERHAUL, INSPECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL ACEITE AISLANTE DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA 50 MVA ¿ 138/22.9/10 KV ¿ SET TRUJILLO NOROESTE

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	17/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	10:06:44

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar si en la Subestación, brindaran un punto de energía de 120 kW para alimentación de máquina de termovacio

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara al participante que el servicio es a todo costo; es decir, el contratista tendrá a su cargo la responsabilidad económica, tributaria, administrativa y laboral. Así como el aporte de mano de obra capacitada, el que incluirá entre otros conceptos, la prestación de personal capacitado en maniobras, vehículos de cama baja, grúas, herramientas y equipos para maniobras durante el servicio. También, el suministro de materiales consumibles que sean necesarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null